

CST

SERIE
SÉRIE
SERIES

gram CST



Serie CST

- ▶ • Gancho de pesar de alta carga
- Display de grandes dimensiones muy luminoso
- Control inalámbrico de todas las funciones
- Función de fijación del peso (hold)
- Chasis de acero pintado muy resistente
- Batería recargable y alimentador
- Cumple la Directiva de Seguridad de Máquinas (ganchos) 98/37/CE
- ▶ • Crochet peseur de haute capacité
- Ecran de grandes dimensions et très lumineux
- Accès à toutes les fonctions par la télécommande
- Fonction de fixation du poids (Hold)
- Châssis en acier peint très résistant
- Batterie rechargeable et chargeur
- En accord avec la Directive de Sécurité des Machines (crochets) 98/37/CE
- ▶ • Crane scale of high capacity
- Illuminated and very large display
- Access to all functions with the wireless remote control
- Function Hold to set the weight
- Rugged steel frame
- Internal rechargeable battery and adapter
- Ful fill the European Machines Directive (hooks) 98/37/CE

| Código | Modelo | Capacidad (Kg) | Resolución (kg) | Rango de tara (kg) | Dim. total (mm) | Apertura gancho (mm) | Longitud del gancho (mm) | Temp. trabajo | Alimentación | Peso (kg) |
|--------|--------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Code | Modèle | Portée (Kg) | Précision (kg) | Rang de tare (kg) | Dimens. totale (mm) | Ouverture du crochet (mm) | Longueur du crochet (mm) | Temp. ambiant | Alimentation | Poids (kg) |
| Code | Model | Capacity (Kg) | Readability (kg) | Tare Range (kg) | Overall dim. (mm) | Hook opening (mm) | Hook longitude (mm) | Operating temp. | Power | Weight (kg) |
| 4888 | CST-3 | 3000 | 1 | 3000 | 235x543x340 | 25 | 25 | | | 13 |
| 4889 | CST-5 | 5000 | 2 | 5000 | 235x692x340 | 37 | 26.5 | | | 18 |
| 5217 | CST-10 | 10000 | 5 | 10000 | 235x710x340 | 40 | 30 | | | 27.2 |
| | | | | | | | | | -10 / +40°C | 220V/6V 10 Ah |